

Försäljning

Föreningen har beslutat att avyttra följande kåtor med tillhörande beskrivning.

Stuga 3

Stuga 3 har delat sig i skarv.
Glapp i väggar och golv.
Fukt i entrén.

Stuga 5

Stuga 5 har delat sig i skarv.
Fukt i entrén.

Stuga 6

Stuga 6 har delat sig i skarv.
Glapp i vägg och golv.
Fukt i entrén.

Stuga 7

Stuga 7 har delat sig i skarv.
Glapp i vägg.
Fukt i entrén.

Stuga 10

Fukt i entrén.
Fukt mitt på golvet, vatten har runnit in längs kaminrör.

På senare sidor visas exempel på defekter.

Stuga 3



Stuga 5



Stuga 6



Stuga 7



Stuga 10

